

SQ-KOKO JA LIITÄNNÄT, MITAT JA SIJAINNIT

Valitse kiinnike tarpeidesi mukaan

Työkalujen hydraulikkavaatimukset ja koneen paino määrittelevät sinulle sopivan kiinnikekoon. Tärkeitä kysymyksiä, kun valitaan oikeaa pikakiinnikettä:

- Mitkä ovat työlaitteiden virtausvaatimukset?
- Kuinka monta toimintoa on työlaiteilla?
- Tarvitseeko työlaite kotelovuotolinjaa?
- Mikä on koneen paino?

Steelwristin edustajat auttavat sinua löytämään oikean kiinnikkeen tarvitsemaasi työlaiteeseen ja kaivinkoneeseen.

SQ-huoltosalkku kuljettajalle ja mekaanikolle

Kaikki, mitä tarvitset kuljettajana SQ-tuotteiden päivittäiseen huoltoon, on saatavilla kätevässä laatikossa, joka voidaan säilyttää ohjaamossa. Huoltokumppaneille on saatavilla täydellinen sarja liittimiä, tiivisteitä ja työkaluja huoltoon ja tukea varten.

SQ-huoltosalkku



Steelwristin patentoidun Qplus™- teknologian ansiosta käyttäjä hyötyy suuremmasta virtauksesta, pidemmästä käyttöajasta ja paremmasta huollettavuudesta.

QPLUS™ VIRTAUKSET

	Jatkuva maks.*	Suositeltu maks.
1" Liitin	300 l/min	450 l/min
3/4" Liitin	180 l/min	300 l/min
1/2" Liitin	90 l/min	180 l/min
7/16" Liitin	70 l/min	90 l/min
3/8" Liitin	45 l/min	75 l/min
1/4" Liitin	25 l/min	60 l/min

*5 bar vastapaineella (uros + naaras)



Esimerkki H-sylinteristä ja naarasliittimistä.

ESIMERKKI TYÖLAITTEESTA RIIPPUVASTA LIITINTEN MÄÄRÄSTÄ*							○ Vaatimus ● Ei välttämätön
SQ koko	Liitinten kokonaismäärä	Liitinten koot	2 toimintoa	2 toimintoa + kotelovuoto	1 toiminto + kotelovuoto	1 toiminto	Koneen paino
SQ40	4	4x7/16"	●●●●	—	●●●●	●●●●	4-7
SQ50	5	2x3/8", 3x1/2"	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	5-12
SQ60-4	4	2x3/4", 2x1/2"	●●●●	—	●●●●	●●●●	12-20
SQ60-5	5	2x3/4", 2x3/8", 1x1/2"	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	12-20
SQ65	5	2x3/4", 1x1/2", 1x3/4"	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	14-22
SQ70	5	2x1", 2x1/2", 1x 3/4"	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	18-33
SQ70/55	6	2x1", 2x1/2", 2x3/4"	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	15-33
SQ80	6	2x1", 2x1/2", 2x3/4"	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	25-43
SQ90	9	4x1", 3x1/2", 1x3/4", 1x3/8"	●●●●●●●●●	●●●●●●●●●	●●●●●●●●●	●●●●●●●●●	40-70

* Tarkistathan työkalun valmistajalta millaisen kytkennän se tarvitsee. Huomioi myös aluekohtaiset vaatimukset.